Optoelektronischer Sensor - Miniaturgehäuse





NPN - M8-Anschluss : XUM9ANXBM8 PNP - M8-Anschluss : XUM9APXBM8

NPN - 2 m Kabel : XUM9ANXBL2 PNP - 2 m Kabel: XUM9APXBL2

Reflexlichtschranke (polarisiert)



Inhalt des Lieferpakets (Beispiel)





http://qr.tesensors.com/XU0007

Scannen Sie den Qr-Code, um auf diese Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen zuzugreifen, oder laden Sie sie von unserer Website herunter: www.tesensors.com

Ihre Kommentare zu diesem Dokument sind uns jederzeit willkommen. Sie können uns über die Kundensupport-Seite auf Ihrer lokalen Website

GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Trennen Sie die gesamte Stromversorgung, bevor Sie das Gerät warten.
- Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Wechselstromversorgung an.
- Die Versorgungsspannung darf den Nennbereich nicht überschreiten.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann schwerwiegende Körperverletzung oder Tod zur Folge haben.


WARNUNG


- UNSACHGEMÄSSE EINRICHTUNG ODER INSTALLATION • Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden.
- Folgen Sie genau der Anleitung, bevor Sie die XUM Optoelektronischen Sensoren installieren.
- Nehmen Sie keine Manipulationen oder Veränderungen am Gerät vor.
- Beachten Sie die Verdrahtungs- und Montageanleitung. • Überprüfen Sie die Anschlüsse und Befestigungen während der Wartungsarbeiten.
- Das einwandfreie Funktionieren des XUM Optoelektronischen Sensors und seine Anschlussleitung müssen regelmäßig überprüft werden entsprechend der Anwendung (zum Beispiel Anzahl der Operationen, Grad der Umweltverschmutzung, etc.).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Materialschäden zur Folge haben.

LEDs und Einstellung









Schaltplan












2 m Kabel - 3 Drähte







Vorsichtsmaßnahmen bei der Verkabelung



HINWEIS

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Ziehen Sie nicht am Sensorkabel, um Beschädigungen oder eine Verschlechterung der Schutzart zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Elektrische Geräte dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal installiert, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet für keinerlei Folgen, die sich ggf. aus der Verwendung dieses Materials ergeben

© 2021 Schneider Electric. "All Rights Reserved."





NNZ98172 00


XUM9A●XB● www.tesensors.com


<u>mm</u>


Empfänger 2 6 Sender












Pigi Parts

NNZ98172_00

2/7


hweizer Industriepartner info@digiparts.ch

XUM9A•XB• www.tesensors.com




NNZ98172_00

XUM9A•XB• www.tesensors.com




Einstellung der Sensorposition



- Bewegen Sie den Sensor oder Reflektor nach oben/unten und links/rechts. Bei optimaler Einstellung leuchtet die Stabilitätsanzeige (grün).
- Sensorfunktion mit Objekt prüfen und ggf. Sensor justieren.





Stabilitäts-LED (Grün): EIN






Einstellung des Ausgabemodus: Hell-An oder Dunkel-An (Hell-An standardmäßig)





Einstellung der Sensorempfindlichkeit

Befolgen Sie für eine genaue Erkennung die nachstehende Konfiguration. (z.B. damit Objekte mit Löchern oder geringer Größe sicher erkannt werden).



Hell-An - Stellung "L"


1-Schließen Sie den Sensor an die Stromversorgung an (Siehe Seite 1 für den Kabelanschluss & Seite 7 für die Netzspannung). Beginnen Sie vor den Einstellungen mit dem Potentiometer auf der Minimalstellung (entsprechend Punkt A).



Dunkel-An - Stellung "D"

1-Schließen Sie den Sensor an die Stromversorgung an (Siehe Seite 1 für den Kabelanschluss & Seite 7 für die Netzspannung). Beginnen Sie vor den Einstellungen mit dem Potentiometer auf der Minimalstellung (entsprechend Punkt A).





2-Setzen Sie den Reflektor vor den Sensor. Drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn, bis die Ausgangs-LED (gelb) aufleuchtet: der Reflektor wird erkannt (entsprechend Punkt B).



Drehen Sie das Potentiometer weiter im Uhrzeigersinn, bis die Stabilitäts-LED (grün) aufleuchtet (entsprechend Punkt C).



2-Setzen Sie den Reflektor vor den Sensor. Drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn, bis die Ausgangs-LED (gelb) erlischt: der Reflektor wird erkannt (entsprechend Punkt B).



Drehen Sie das Potentiometer weiter im Uhrzeigersinn, bis die Stabilitäts-LED (grün) aufleuchtet (entsprechend Punkt C).





3-Bringen Sie das Objekt zwischen Sensor und Reflektor. Vergewissern Sie sich, dass die Ausgangs-LED (gelb) ausgeschaltet ist und die Stabilitäts-LED (grün) leuchtet. Dies gewährleistet eine gute Stabilität der Detektion.

Der Sensor ist eingestellt und bereit zur Erkennung.





3-Bringen Sie das Objekt zwischen Sensor und Reflektor. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangs-LED (gelb) einschaltet und die Stabilitäts-LED (grün) leuchtet. Dies gewährleistet eine gute Stabilität der Detektion.

Der Sensor ist eingestellt und bereit zur Erkennung.






NNZ98172 00 5/7


Pig Parts Telemecanique
Sensors



Ansprechkurven

Ausrichtwinkel - Reflexlichtschranke XUM9 zum Reflektor











Seitlicher Versatz - Reflexlichtschranke XUM9 zum Reflektor



Funktionsreserve - Reflexlichtschranke XUM9 zum Reflektor



Telemecanique
Sensors

Parts.

NNZ98172_00

6/7

r Schweizer Industrienartner

info@digiparts.ch

ww.digiparts.ch

Kenndaten	
Zulassungen	CE - UKCA - cULus
Schaltabstand (mit einem 50 mm x 50 mm Reflektor XUZC50)	8 m (Maximaler Schaltabstand bei Funktionsreserve =1) 6,7 m (Bemessungsschaltabstand bei Funktionsreserve =2)
Lichtsender	sichtbares Rotlicht
Blindzone	50 mm mit einem 50 mm x 50 mm Reflektor XUZC50 (für den Reflektor - keine Blindzone für Objekte)
Einstellung der Empfindlichkeit	Potentiometer 1 Umdrehung (~ 240 Grad)
Hell-An/Dunkel-An-Auswahl	Wahlschalter (~ 120 Grad)
Ausgabetyp	PNP oder NPN
Spannungsabfall bei "ON"	2 V max. (30 Vdc 100 mA) / 1,2 V max. (30 Vdc 10mA)
Leerlaufstrom	< 20 mA max.
Schaltstrom	100 mA
Ansprechzeit	0,5 ms max.
Bereitstellungszeit	0,5 ms max.
Schaltfrequenz	1000 Hz
Immunität gegen elektrostatische Entladung	4 kV (Kontakt), 8 kV (Luft) entspricht IEC 61000-4-2
Immunität gegen elektromagnetische Felder	10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Immunität gegen schnelle Transienten	Burst 5 kHz - 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Leitungsgeführte Störgrößen Immunität	10 V entspricht IEC 61000-4-6
Emissionsgrad Abgestrahlte Störungen	Klasse A entspricht EN 55011 / CISPR 11
Netzspannung	Bemessungsbetriebsspannung: 1224 Vdc Welligkeit p-p maximal 10 % Betriebsbereich: 1030 Vdc (einschließlich Welligkeit)
Produktschutz	Stromversorgung: Verpolungsschutz Ausgang: Kurzschlussschutz Verpolungsschutz
Lichtimmunität	Betriebsatmosphäre; Sonnenlicht 40 kLx max. Glühlampe 10 kLx max.
Umgebungstemperatur	Betrieb : - 30+55 °C, Lagerung : - 40+70 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	Betrieb : 3595 % RH, Lagerung : 3595 % RH
Schutzart	IP65, IP67 entspricht EN/IEC 60529
Vibrations-Resistenz	Frequenzbereich: 10 Hz bis 500 Hz Beschleunigung : 9 gn
Stoßfestigkeit	Spitzenbeschleunigung : 100 gn Dauer des Pulses : 11 ms
Material	Gehäuse : PBT, Linse : PMMA, Bediendeckel : PC, Einstellpotentiometer : PBT

((





